

HARMONOGRAM CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH DLA AGREGATÓW WODY LODOWEJ : TRANE, LENNOX, CLINT.

	Wykaz czynności konserwacyjnych	Kontrola miesięczna	Kontrola roczne
1.	Wykonanie próby szczelności		X
2.	Badanie kwaśności oleju	X	X
3.	Sprawdzenie procentowej zawartości glikolu w obiegu wody lodowej.	X	X
4.	Sprawdzenie połączeń elektrycznych ,dokręcenie styków	X	X
5.	Sprawdzić parametry pracy ; ciśnienie robocze , temperature, natężenie prądu ,napięcie robocze.	X	X
6.	Oczyścić filtry siatkowe przed parownikiem i skraplaczem	X	X
7.	Sprawdzić stan wibroizolatorów	X	X
8.	Sprawdzić pompę oraz szczelność obiegu wody lodowej.	X	X
7.	Sprawdzenie natężenia przepływu wody oraz blokady.		X
8.	Sprawdzić eksploatacyjne wartości zadane oraz osiągi.		X
9.	Skalibrować sterownik		X
10.	Sprawdzić działanie wszystkich zabezpieczeń urządzenia.		X
11.	Wykonać pomiary rezystancji uzwojenia sprężarki .		X
12.	Sprawdzić konfiguracje modułu sterowania urządzenia .		X
13.	Wykonać analizę oleju( w razie potrzeby wymienić olej).		X
14.	Wymiana filtrów w układzie chłodniczym (glikol),		X
15.	Sprawdzić parametry pracy silnika wentylatorów skraplacza w szczególności poziom hałasu .	x	X
16.	Dokładnie umyć urządzenia wewnątrz i na zewnątrz (w tym skraplacza oraz parownika)		X
17.	W przypadku stwierdzenia ognisk korozji, oczyścić miejsca slorodowane oraz zabezpieczyć farbą antykorozyjną .		X
18.	Wypełnić dziennik kontroli	X	X